

住宅用火災警報器の不具合について

ヤマトプロテック株式会社及び株式会社ダスキンが販売元事業者となっている住宅用火災警報器の一部の製品において、稀に表示されている電池の寿命よりも短い期間で「電池切れを知らせる警報が鳴る」という不具合が発生することが判明しました。電池切れを知らせる警報は、約36秒間隔で「ピッ」という警報音とともに、表示灯が赤色の点滅を繰り返します。

該当する製品は下記のとおりです。

不具合のおそれのある住宅用火災警報器

種類	販売元事業者	鑑定依頼者	機種番号	型式番号	製造年月
光電式 (電池方式)	ヤマトプロテック 株式会社	ヤマトプロテック 株式会社	YSA-210JP YSA-310JP	鑑住第 18～12号	2006年3月～ 2009年8月
光電式 (電池方式)	ヤマトプロテック 株式会社	ヤマトガーバン 株式会社	YSA-210AP (けむピー)	鑑住第 18～18号	2006年3月～ 2009年8月
光電式 (電池方式)	株式会社 ダスキン	株式会社 ダスキン	DKK-K1	鑑住第 19～49号	2006年3月～ 2009年8月

該当する製品については、販売元事業者において交換・回収が行われており、総務省消防庁のホームページにも本件について情報が掲載されていますがご不明な点等につきましては以下のお問い合わせ窓口で確認してください。

両社共通 ヤマトプロテック株式会社「お客様相談窓口」

TEL 0570-080100 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

072-361-2101 受付時間：平日 17:00 以降及び土・日・祝祭日

<http://www.yamatoprotec.jp/yamatoprotec/information/>